



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.
Máquinas y materiales de embalaje



**RECAMBIO ASPAS DE VENTILADOR PARA
RETRACTILADORA DE CAMPANA MCAM 455**

45,00 € (54,45 € IVA incluido)

Recambio aspas de ventilador para retractor de campana [MCAM 455](#).

Diámetro interior: 3.9cm

Diámetro exterior: 29.8cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recambio aspas de ventilador maquina retractilar modelo 455.

Revisen y comuniquen medidas del ventilador para ver si es apto para su maquina retractiladora.

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com